■ 해운법 시행규칙[별지 제7호의3서식] <신설 2015.7.7>

여객선 안전정보

<table>
<tr><td rowspan="3">공개자</td><td colspan="3">업체명
: 주) 남해고속</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소재지</td><td>본사
전남 목포시 해안로 182번지</td><td>본사 전화번호
061-244-9915</td></tr>
<tr><td>지사
전남 신안군 흑산도
전남 신안군 홍도</td><td>지사 전화번호
흑산도 061-275-9323
홍 도 061-246-3977</td></tr>
<tr><td rowspan="7">공개
개요
(최근
3년간)</td><td rowspan="4">선박
명세</td><td>선 명
핑크돌핀</td><td>선 령
23.5 년</td></tr>
<tr><td>선 종
쾌속선</td><td>총톤수
223 G/T</td></tr>
<tr><td>여객정원
250 명</td><td rowspan="2">운항속력
(노트) 30</td></tr>
<tr><td>화물의 적재한도 :
1.413 톤</td></tr>
<tr><td>선박
검사
(검사일 및
결과)</td><td colspan="2">2016년 : 2016. 02. 19 ~ 04. 28 정기 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음
2017년 : 2017. 06. 28 ~ 07.18 중간 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음
2018년 : 2018. 03. 25 - 05. 02 중간 및 상가, 선령연장 검사 - 특이 사항 없음
2019년 : 2019. 06. 04 ~ 7. 27 중간 및 상가, 선령연장검사 - 특이사항 없음</td></tr>
<tr><td>해양
사고
이력</td><td colspan="2">2018.03.25. 15:47경 흑산도 북방 근해에서 본선이 홍도에서 목포로 이동하던중 어선과의 충돌을 피하기 위해 변침하던 중 좌초사고 발생</td></tr>
<tr><td>안전
규정
위반
이력</td><td colspan="2">없음</td></tr>
<tr><td>운항
관리
규정</td><td colspan="2">심사일자: (변경) : 2018.07.26. 협수로, 농무시 20노트 이하로 운전
(변경) : 2019.01.16. : 여객선안전지침 일부 변경으로 개정함
(변경) : 2019.04.24. : 선임안전관리책임자 변경
(변경) : 2019. 12. 30 : 만재도에서 가사도 운항항로 추가
운항관리규정: 세부사항 별첨</td></tr>
</table>

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2020 년 02 월 11일

공개자(대표자) 주)남해고속 대표이사 성 기순 (서명 또는 인)

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

* 붙 임 : 운항관리규정.