

여객선 안전정보

공개자	업체명 : 주) 남해고속					
	소재지	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">본사 전남 목포시 해안로 182번지</td> <td style="width: 50%;">본사 전화번호 061-244-9915</td> </tr> <tr> <td>지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도</td> <td>지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977</td> </tr> </table>	본사 전남 목포시 해안로 182번지	본사 전화번호 061-244-9915	지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도	지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977
	본사 전남 목포시 해안로 182번지	본사 전화번호 061-244-9915				
지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도	지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977					
공개 개요 (최근 3년간)	선 명	선 령				
	남해퀵	26 년				
	선 종	총톤수				
	괘속선	321 G/T				
	여객정원	운항속력				
	349 명	(노트) 33				
	화물의 적재한도 : 0 톤					
선박 검사 (검사일 및 결과)	2018년 : 2018. 02. 19. - 03.02 선령연장 및 상가검사 - 특이사항 없음 2019년 : 2019. 03. 11. - 03.25 선령연장 및 상가검사 - 특이사항 없음 2020년 : 2020.02.01. - 선령연장 및 상가 검사 진행중					
해양 사고 이력	2018. 06. 22 09:15 흑산도 북방 가도 인근해상에서 항해중 시정이 좋지 않아 속력을 줄이면서 가도에서 흑산도로 이어진 전선에 달린 불을 레이더로 확인중 불 바로 아래에서 선박을 발견하였으 나 미처 피하지 못해 어선과 충돌사고 발생.					
안전 규정 위반 이력	없음					
운항 관리 규정	심사일자: (변경) : 2018.03.14. 안전관리 책임자 변경 (변경) : 2018.07.26. 협수로, 농무시 20노트 이하로 운전 (변경) : 2019.01.16. : 여객선안전지침 일부 변경으로 개정함 (변경) : 2019.04.24 : 선임안전관리책임자 변경 운항관리규정: 세부사항 별첨					

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2020 년 02 월 11 일

공개자(대표자) 주)남해고속 대표이사 성 기순



(서명 또는 인)