


여객선 안전정보

| | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|-------------------------|-------------------------------|--|
| 공개자 | 업체명 : (주) 남해고속 | | | | | |
| | 소재지 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">본사 전남 목포시 해안로 182번지</td> <td style="width: 50%;">본사 전화번호 061-244-9915</td> </tr> <tr> <td>지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도</td> <td>지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977</td> </tr> </table> | 본사 전남 목포시 해안로 182번지 | 본사 전화번호 061-244-9915 | 지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도 | 지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977 |
| | 본사 전남 목포시 해안로 182번지 | 본사 전화번호 061-244-9915 | | | | |
| 지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도 | 지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977 | | | | | |
| | | | | | | |
| 공개 개요 (최근 3년간) | 선 명 | 선 령 | | | | |
| | 남해퀵 | 28 년 | | | | |
| | 선 종 | 총톤수 | | | | |
| | 괘속선 | 321 G/T | | | | |
| | 여객정원 349 명 | 운항속력 (노트) 36 | | | | |
| | 화물의 적재한도 : 0 톤 | | | | | |
| | 선박 검사 (검사일 및 결과) | 2020년 : 2020. 02.01. - 02.28 선령연장 및 상가 검사 - 특이사항 없음 2021년 : 2021. 01.07. - 01.20 선령연장 및 상가 검사 - 특이사항 없음 2022년 : 2021. 11.15. - 11.21 선령연장 및 상가 검사 - 특이사항 없음 | | | | |
| 해양 사고 이력 | 2018. 06. 22 09:15 흑산도 북방 가도 인근해상에서 항해중 시정이 좋지 않아 속력을 줄이면서 가도에서 흑산도로 이어진 전선에 달린 볼을 레이더로 확인중 볼 바로 아래에서 선박을 발견하였으나 미처 피하지 못해 | | | | | |
| 안전 규정 위반 이력 | 없음 | | | | | |
| 운항 관리 규정 | 심사일자: 최초 : 2016. 03. 08 / (변경) 2017. 03. 13 / (변경)2017. 08. 23 (변경) 2018. 01. 05 / (변경) 2018. 11. 04 / (변경)2019. 10. 15 (변경) 2020. 11. 05 / (변경) 2021. 12. 20 / (변경)2022. 01.18 운항관리규정: 세부사항 별첨 | | | | | |
| 「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다 . | | | | | | |
| 2022 년 02 월 10 일 | | | | | | |
| 공개자(대표자) | (주)남해고속 대표이사 성 기순 |  (서명 또는 인) | | | | |
| 210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)] | | | | | | |

* 붙임 : 여객선 운항관리규정.